




Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier



Le chenil
pigeonnier
à l'origine

En cours de
démolition



Emplacement
mis à nu




Sommaire	
Phase 17 – Rénovation chenil pigeonnier	101
Phase 17 – Rénovation chenil pigeonnier	102
Phase 17 - Rénovation chenil pigeonnier	103
Phase 17 – Rénovation chenil pigeonnier	104
Phase 17 – Rénovation chenil pigeonnier	105
Phase 17 – Rénovation chenil pigeonnier	106
Phase 17 - Rénovation chenil pigeonnier	107
Phase 17 - Chenil pigeonnier (doublage)	108
Phase 17 - Chenil pigeonnier (tranchée)	109
Phase 17 - Chenil pigeonnier (finalisation)	110

Sommaire du chapitre 18

(voir page 111)

Détail :
Date
construction
de la
Maison
Adjacente
1834 !



Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier (suite)



Coulage de la dalle



Pose première rangée de parpaings



Suite dressage des murs

Conservation du mur
côté rue



Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier (suite)



Suite pose des parpaings



Réalisation du linteau et du ceinturage




Réalisation d'une bordure de briques sur le mur extérieur




Stockage des briques récupérées

Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier (suite)



Suite élévation du mur côté cour
et côté rue



Pose de la panne centrale
avec alignement des chevrons



JOURNAL DE BORD

Octobre 2022

Page 105

Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier (suite)



Pose des chevrons



Opération lattage sur isolant multicouches



Détail intérieur avec
isolant multicouches



JOURNAL DE BORD

Octobre 2022

Page 106

Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier (suite)



Avant la pose des tuiles



Suite


▶ Page 107

Octobre 2022

Page 107

JOURNAL DE BORD

Phase 17 : Rénovation du chenil pigeonnier (suite)



Pose des lambris



Aspect final de la
dépendance

mars 2023

Page 108

JOURNAL DE BORD

Phase 17 : Chenil pigeonnier (Isolation et tranchée)



Doublage de 2 murs

Câblage électrique
intérieur




Réalisation
d'une tranchée
pour passage
des câbles
électriques



Suite

▶ Page 109

Phase 17 : Chenil pigeonnier (tranchée électrique)



← Tranchée
de 60 cm de
profondeur
intérieur



Pose de la gaine
électrique dans
PVC sur un
lit de sable →



← Comblement
avec pose d'un
grillage
avertisseur

Achèvement du
comblement →



Avril 2023

JOURNAL DE BORD

Page 110


Phase 17 :
Chenil pigeonnier (Finalisation) → Dépendance



← Pose
carrelage
complémentaire
différent



↑ Aspect final après pose des joints ↓



← Aménagement
extérieur

Suite

▶ Page 111